

浙江旅游职业学院（千岛湖校区） 安全性鉴定区域现场照片

行政楼



照片 1：地下室实景



照片 2：地下室柱体锈蚀、保护层脱落



照片 3：地下室顶板锈蚀、保护层脱落



照片 4：地下室顶板锈蚀、保护层脱落



照片 5：一层拟鉴定区域



照片 6：一层拟鉴定区域



照片 7：一层顶板钢结构锈蚀



照片 8：一层顶板钢结构锈蚀

体育馆



照片 9：屋面节点锈蚀



照片 10：屋面钢梁锈蚀



照片 11：屋面钢梁锈蚀



照片 12：屋面钢梁锈蚀



照片 13: 钢构件连接节点锈蚀



照片 14: 钢构件连接节点锈蚀



照片 15: 屋面露天球场



照片 16: 屋面露天球场



照片 17: 屋面地坪开裂



照片 18: 屋面地坪开裂